

2012年2月6日
J F E スチール株式会社
東日本製鉄所

東日本製鉄所（千葉地区）コークス炉改修設備の作動確認について

1月6日のコークス炉トラブル以降、行政当局のご指導を頂きながら、電源等の異常が発生した場合に異常燃焼等を抑止するため、設備の改修・修復を行ってまいりました。

今回実施した工事の内容は、コークス炉から発生するガスを無害化処理する燃焼放散装置を迅速開放するための改修工事、並びに、コークス炉で使用する燃料ガス遮断設備を迅速作動させるための改修工事と、第7コークス炉煙突れんが脱落部、第6・第7コークス炉排ガス煙道集塵装置及び煙道の修復工事です。

2月3日に行政当局により、改修された装置の正常な作動を確認頂きました。今後、改修・修復設備を試用してまいります。

当社としましては、千葉地区全設備につき、防災上のリスクを再評価し、防災機能の強化策を検討・立案した上で、保安機能の更なるレベルアップを図ってまいります。

今後とも千葉地区におきまして、グループ会社を含めた再発防止、一層の安全・防災管理体制の充実に全力を尽くしてまいります。

本件に関するお問合せは、以下にお願いいたします。

J F E スチール(株) 総務部広報室 Tel. 03 (3597) 3166
J F E スチール(株) 東日本製鉄所（千葉地区）総務部総務室 Tel. 043 (262) 2024