



原料ヤード`周辺の汚染範囲特定 (第5回シアン対策専門委員会にて報告)




調査結果

- ①地下水
周囲への汚染の広がりはない事を確認。
- ②土壌
全地点(203地点)で不検出である事を別途調査済。


焼結原料ヤード` (地下水調査結果)




流出系統の調査計画



調査計画

(1) 焼結原料ヤードから外部への排水配管位置を確認
(図中  部配管)

(2) 排水中のシアン含有確認

(図中  部マンホールから採取)

・調査地点のマンホールが確認できなければ、
その下流側のマンホールから採水。

汚染範囲

-  CN検出無し
-  CN検出有り

配管

-  排水配管

マンホール

-  採水予定位置